

Langsom print på Develop Ineo+ 258, 308 & 368

Problemstilling.

- Der er fra enkelte brugere observeret at der fra der sættes et printjob afsted fra computer til maskinen begynder at arbejde, går flere sekunder ekstra. I enkelte tilfælde oplyser brugere at der går 5 til 10 sekunder, hvor PC er blokeret inden den går videre til næste skærbillede.

Løsningsforslag.

- Der kan med fordel ændres opsætning i porten til printerdriveren.
- Fjern flueben ved SNMP-status aktiveret.

Konfigurer TCP/IP-standardportovervågning

Portindstillinger

Portnavn: 172.17.237.54

Printernavn eller IP-adresse: 172.17.237.54

Protokol

Raw LPR

RAW-indstillinger

Portnummer: 515

LPR-indstillinger

Navn på kø: LPR

Byte-tælling for LPR aktiveret

SNMP-status aktiveret

Gruppenavn: public

SNMP-enhedsindeks: 1

OK Annuller