

Langsom print på Develop Ineo+ 258, 308 & 368

Problemstilling.

- Der er fra enkelte brugere observeret at der fra der sendes et printjob afsted fra computer til maskinen begynder at arbejde, går flere sekunder ekstra. I enkelte tilfælde oplever brugere at der går 5 til 10 sekunder, hvor PC er blokeret inden den går videre til næste skærbillede.

Løsningsforslag.

- Ændre indstilling fra Auto til "Enhed som forbinder til printerport"

Hent indstillinger

Auto

Destinationsindstillinger

Enhed som forbinder til printerport

Angiv IP-adresse eller printernavn

Læs gruppenavn

Indtast adgangskode for at få enhedsoplysninger.

Brug proxyserver

OK Annuller Standard Hjælp

KONICA MINOLTA C258 sandkassen Properties

General Sharing Ports Advanced Colour Management Security Konfigurer Indstillinger

C258

Enhedsoption

Model
Funktionsversion
Papirkildeenhed
Papirkildeenhed (LCT)
Efterbehand.
Hulningsenhed
Midterhæfter
Avanceret funktion(Stem

Indstill.
C258

Papirbakkeoplysninger

Bakke	Stør.	Retning	Papirtype	Brugerdef. format
Bakke1	A3	Liggende	Almindeligt papir	Spær
Bakke2	A4	Liggende	Almindeligt papir	Spær
Bakke3	A4	Stående	Tykt 1	Spær
⚠ Bakke4	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Spær
⚠ LCT	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Spær

Papirbakkeindstillinger... Indstil papirnavn efter bruger ...

Hent enhedsoplysninger Krypt-adgangskode

Hent indstillinger...

OK

8 sandkassen Manufacturer: KONICA MINOLTA Status: 0 document(s) in queue
Model: bizhub 368/308/258
Category: Multi-Function Printer